

Návod k použití pro následující produkt(y):

Venkovní digitální teploměr s vlhkoměrem na okno TFA 30.5020 VISION



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální okenní teploměr VISION typ 30.5020

Vlastnosti

- jednoduchý funkční design
- dobře čitelná venkovní teplota i vlhkost z místnosti
- maximální a minimální naměřená teplota s automatickým resetováním
- jednoduchý pro upevnění, lze vyjmout při mytí oken
- odolný vůči nepříznivému počasí
-

Umístění

- Upevněte držák na vnější stranu okna. Okno před připevněním držáku umyjte. Poté do držáku upevněte teploměr.

Upozornění

- Nevystavujte teploměr přímému slunečnímu záření, které by ovlivnilo naměřené hodnoty. Extrémně vysoké teploty mohou vést ke zničení displeje. Neustálé sluneční světlo může způsobit vyblednutí tekutých krystalů.
- Pro zlepšení ochrany proti UV záření a dešti a udržení čistoty a dobré čitelnosti displeje můžete použít příložený plastový kryt. Kryt jednoduše upevněte na zadní stranu displeje.

Použití

- Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně pomocí šroubováku a odstraňte ochranný proužek v prostoru baterie. Jednotka je připravena k použití.
- V horní části displeje je zobrazena aktuální teplota a naměřená minimální a maximální teplota. V dolní části displeje je zobrazena relativní vlhkost.

Poznámka: Vzhledem k sálání tepla (závisí na izolaci) a chráněnému místu na okně může být teplota zobrazená na displeji vyšší, než venkovní teplota naměřená na volném nekrytém místě.

MAX/MIN teploty

- Maximální teplota se automaticky nuluje v 8:00 a minimální teplota ve 20:00. Proto je třeba nastavit aktuální čas.

Nastavení času

- Stiskněte tlačítko MODE pro vstup do nastavení. Nastavte hodinu pomocí tlačítka +.
- Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení. Minuty nastavte stejným způsobem.
- Pro návrat do normálního režimu stiskněte znovu tlačítko MODE.

Výměna baterií

- Vyměňte baterie, jakmile jsou údaje na displeji špatně čitelné.
- Vložte novou 1,5V baterii typu AAA s ohledem na správnou polaritu.
- Slabou baterii vyměňte včas, abyste se vyhnuli poškození přístroje v důsledku vytečení baterie. Baterie obsahují škodlivé kyseliny. Při manipulaci s vyteklou baterií používejte ochranné rukavice a brýle.

Péče a údržba

- Uchovávejte teploměr na suchém místě.
- Nevystavujte teploměr extrémním teplotám, vibracím nebo šokům.
- K čištění použijte měkký navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Pokud jednotka nepracuje správně, vyměňte baterie.

Bezpečnostní pokyny

- Udržujte přístroj z dosahu dětí.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Specifikace produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.

Specifikace

Rozsah měření teploty:	-25 °C až +70 °C s rozlišením 0,1 °C
Přesnost:	±1 °C v rozmezí 0 °C až 50 °C, jinak ±1,5 °C
Rozsah měření vlhkosti:	30 % až 80 % s přesností ±5 %
Napájení:	1,5V baterie typu AAA (mikrotužková, součást balení)